

Acessórios para terrômetros



Foto ilustrativa

Bolsa Padrão

- 4 estacas (30cm, sextavadas).
- Cabo de conexão para alimentar o carregador com uma bateria externa de 12V (de automóvel ou similar)
- Carretel com cabo de 40m (vermelho).
- Carretel com cabo de 20m (azul).
- Carretel com cabo de 20m (verde).
- Cabo curto de 5m (preto).
- Cabo curto de 5m (verde) para conexão à tomada de terra a medir.



Foto ilustrativa

Bolsa Plus

- 4 estacas (50cm, sextavadas, "Cooperweld®", banhadas em cobre 254 microns).
- 1 extrator de estacas.
- Cabo de conexão para alimentar o carregador com uma bateria externa de 12V (de automóvel ou similar)
- Carretel com cabo de 40m (vermelho).
- Carretel com cabo de 20m (azul).
- Carretel com cabo de 20m (verde).
- Cabo curto de 5m (preto).
- Cabo curto de 5m (verde) para conexão à tomada de terra a medir.
- Marreta.
- Trena.



www.vortex.com.br

Teste & Medição